

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಲ/ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ/ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ/ಎಇ-2/2021-22

ದೂರವಾರ್ತೆ: 080 27273787, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 27273789

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: eepwdramanagara@gmail.com

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ,

ಲೋಇ, ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ,

ರಾಮನಗರ ಡಿ.05.03.2022

ರವರಿಗೆ:

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,

ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ
ರಾಮನಗರ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ.75/4, 75/5 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3ಎ-23 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 10.11.2021.
2 ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 11.11.2021.
3 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ. ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:2021-22/561 ದಿನಾಂಕ: 25.11.2021.
4 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಪಾಸಣೆ ದಿನಾಂಕ: 23.02.2022.
5 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ. ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:788/2021-22 ದಿನಾಂಕ:28-02-2022
6 ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:1918/2021-22 ದಿ:02-03-2022.

*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ.75/4, 75/5 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3ಎ-23 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ. ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರರವರನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ರಿಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್‌ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ, ಬಿ.ಆಂಟನಿ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗರವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (5) ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.


Principal

Natus International School
75/4, 75/5, Bilagumba Road,
Next to B.M Expressway
Ramanagara - 562159

ದಿನಾಂಕ:02-03-2022 ರಂದು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ, ಶ್ರೀ ಆಂಟಿನಿ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ವರಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ ರವರು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (6) ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ದಿ:05-03-2022 ರಂದು ರೂ.50,380.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. Plastering and Painting of Existing Roof slab.
2. Damp proofing works at All floors.
3. Crack sealing or grouting works at visible structural cracks at some location.
4. Crack sealing works at visible hairline cracks at some location.
5. safety Measures for Students and others.

ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non- structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ "Fire safety Certificate" ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.

05/03/2022
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ.

ರಾಮನಗರ.
05/03


Principal

Natus International School
75/4, 75/5, Bilagumba Road.
Next to B.M Expressway
Ramanagara - 562159

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಲ/ಲೋಇ/ನಂ.1ಉವಿ/ರಾಮನಗರ/2022-23

ದಿನಾಂಕ: 24/02/2023

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ರಾಮನಗರ.

ರವರಿಗೆ:

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,

ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ

ಬಿಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೆ

ರಾಮನಗರ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1 ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 30.01.2023
2 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 25.02.2022.
3 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 07.05.2022
4 ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಲ/ಲೋಇ/ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ/ರಾಮನಗರ/2022-23/ 785 ದಿನಾಂಕ: 04.02.2023.
5 ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿ: 06.02.2023.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇಟಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ನೆಲ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಜಿ+3 ಅಂತಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ರಿಬೋಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್‌ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ರವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಶರಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2) ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 23.02.2023 ರಂದು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

1. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಿ+3 ಅಂತಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡವು ಶರಣಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (4) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ದಿ: 06-02-2023 ರಂದು ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು.


Principal

Natus International School
75/4, 75/5, Bilagumba Road.
Next to B.M Expressway
Ramanagara - 562159

ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳು ಮೇಲ್ದೊಳಗೆ ತುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. Damp proofing works at All floors.
2. Crack sealing or grouting works at visible structural cracks at some locations.
3. Crack sealing works at visible hairline cracks at some locations of wall and Column/ Beam Junctions.
4. Damp proofing works to Toilet Block and repair works to avoid leakages in Sanitary lines
5. Safety Measures for Students and others.
6. Grill work to staircase area.
7. This certificate is not valid incase of any kind of natural disaster like cyclone & Earth quake/ Man-made disaster, any addition & alteration of Building
8. This certificate is valid for 3 years.
9. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non- structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ "Fire safety Certificate" ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

24/2/2023
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ,
ರಾಮನಗರ.


Principal
Natus International School
75/4, 75/5, Bilagumba Road.
Next to B.M Expressway
Ramanagara - 562159